



**INFRAESTRUCTURAS:  
PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN**

**ESTADO ACTUAL DEL RIESGO**

- CAUCE NATURAL ARROYO
- ARROYO SOTERRADO
- DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO:  
Correspondiente provisionalmente con proyección horizontal de encauzamiento.
- ZONA DE SERVIDUMBRE:  
Correspondiente provisionalmente con ancho de vía pública hasta destino oficial por órgano de cuenca.
- ZONA INUNDABLE T: 500 AÑOS (SEGÚN ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL PGOU)
- CORRECCIÓN DEL RIESGO DE AVENIDA EN SUELO URBANO T: 500 AÑOS (SECCIÓN DEL COLECTOR ACTUAL INSUFICIENTE)

**ORDENACIÓN DEL P.G.O.U.**

- INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN**
- 1 - Parque de Tormentas en Cabecera 2 del Arroyo "La Parra"
  - 2 - Regeneración cauce del Arroyo "La Parra" (Canalización y recuperación zona de sedimentos)
  - 3 - Obra de mejora del paso sobre el Arroyo "La Parra"
  - 4 - Obra de mejora del paso sobre el Arroyo "Navarredonda"
  - 5 - Protección con formación por elevación de nuevo viario (1m sobre rasante natural)
  - 6 - Protección con formación por elevación de nuevo viario y paso soterrado
- RIESGO DE INUNDACIÓN TRAS LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORA**
- ZONA INUNDABLE T: 500 AÑOS PROYECTADA POR PGOU